

## 安全例行检查记录

工程名称 西坊北棚户区改造 A 地块  
恒隆·凯旋 9 号一期工程 fj-21-  
2018-05

编号 20191113

检查项目	检查内容
安全生产管理情况	<p>2019 年 11 月 13 日，我监理部组织施工单位对工人宿舍进行了一次火灾隐患专项安全检查。经检查，施工单位消防安全管理总体情况较好，消防责任制度、消防安全教育培训制度、规章制度等各项消防安全管理制度相对健全，现场配备消防管理机构。施工作业、材料堆放区与办公、生活区划分清晰，并已采取相应的隔离措施。</p>
安全设施配备情况	<p>宿舍办公用房的防火等级符合规范要求；工人生活区灭火器材可靠有效，布局设置符合规范要求；配电箱型号、规格及布置符合规范要求；漏电保护装置灵敏有效，现场另设有专用断电装置，宿舍无人的时间段，现场所有用电线路自动断电，防止引发火灾。</p> 
重点关注安全隐患	<p>本次检查重点对电热毯、手机充电器、热水壶、热得快、电磁炉、电饭锅等易产生火灾的的用电器的管理工作，要求施工单位制定定期检查制度，对检查中发现的超负荷违规用电器及“三无”用电器，一律进行没收或劝说、监督工人自行报废、销毁，严禁在工地生活区使用。现场部分手机充电器在充电结束后未及时拔出，对此，监理部已要求施工单位项目部相关管理人员对工人进行教育，确保现场用电安全。</p> 
前期问题整改情况	<p>对前期安全检查中发现的配电箱、开关箱未落锁、塔吊电缆固定不规范等问题，监理部一律敦促施工单位进行逐一整改，确保整改效果。目前，现场须落锁的配电箱、开关箱均已按规范要求落锁，塔吊电缆均按规范要求固定牢固。</p>
项目监理机构 检查人员	盛国军、刘晓臣
检查日期	2019-11-13